



Адаптация объектов по программе «Доступная среда»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №10

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Централизованная библиотечная система»

Библиотека №21 им. Н.М. Рубцова

г. Сургут, ул. Бажова, дом 17.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБУК ЦБС

/ Юркевич Я.Б.

«24» 06 2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 10
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
Библиотека №21 им. Н.М. Рубцова
г. Сургут, ул. Бажова, дом 17.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Встроенное нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 5-этажного жилого дома. Библиотека №21 им.Н.М.Рубцова.
- 1.2. Адрес объекта: 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Бажова, 17.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажа, _____ кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на 1 этаже), 304,2 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) _____ кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1981 г., последнего капитального ремонта – _____ г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – ежегодно, капитального – _____.
- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Республики, 78/1.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет культуры администрации города Сургута.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, 8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): культура.
- 2.2 Виды оказываемых услуг Библиотечное обслуживание населения, проведение культурно-просветительских мероприятий.
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов.



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 30 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 8 направлениях. В близи объекта располагаются 6 остановочных комплекса с расстоянием до объекта:

- от остановки «Проспект Мира», четная сторона пр-та Мира, с расстоянием до объекта – 340 м. с номерами автобусов №13, 28, 43, 68, 88, 112, 113, 118, 119.

- от остановки «Бахилова», четная сторона пр-та Ленина, с расстоянием до объекта – 450 м. с номерами автобусов №27, 29, 45, 49, 61, 107, 110, 115; маршрутными такси №40, 69.

- от остановки «Проспект Мира», не четная сторона пр-та Мира, с расстоянием до объекта – 570 м. с номерами автобусов №13, 28А, 43, 68, 88, 112, 113, 118, 119.

- от остановки «Центральный рынок», не четная сторона ул. Островского, с расстоянием до объекта - 590 м. с номерами автобусов №28, 37, 68, 99, 111, 112.

- от остановки «Кинотеатр Аврора», четная сторона пр-та Ленина, с расстоянием до объекта - 600 м. с номерами автобусов №22, 27, 28, 29, 45, 49, 61, 107, 110, 115; маршрутными такси №40, 69.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: На маршрутах задействованы низкопольные автобусы №13, 22, 27, 28, 28А, 29, 37, 43, 45, 49, 61, 68, 88, 99, 107, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 119.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта «Проспект Мира», четная сторона пр-та Мира, с расстоянием до объекта – 340 м.

3.2.2. время движения (пешком) – 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): - да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: - нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути есть, нет: - есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: - нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	ДУ (С, Г, О, У), ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (С, Г, О, У), ВНД (К)
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – Место приложения труда	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г, С), ВНД (К, О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В – доступно условно всем или ДУ-И- доступно условно избирательно), ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Наличие архитектурно планированных барьеров и несоответствия требованиям доступности отдельных элементов инфраструктуры определяют уровень доступности на объекте как ВНД, но наличие системы оказания ситуационной помощи позволяет определить уровень доступности объекта как ДУ при помощи персонала для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – Место приложения труда	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП. Организационные мероприятия.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»; в рамках исполнения программы адаптации объекта разработанной на основании паспортизации ОСИ.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН соответствующий критериям доступности, безопасности, информативности и комфортности.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется: согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры раздел «Доступная среда», на официальном сайте учреждения <https://slib.ru/>.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) №1
2. Акта обследования объекта №1

от «24» 06 2025 г.
от «25» 04 2025 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБУК ЦБС

 / Юркевич Я.Б.
« 24 » 06 2025г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ) № 10

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Централизованная библиотечная система»

Библиотека №21 им. Н.М. Рубцова

г. Сургут, ул. Бажова, дом 17.

1.1. Наименование (вид) объекта: Встроенное нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 5-этажного жилого дома. Библиотека №21 им.Н.М.Рубцова.

1.2. Адрес объекта: 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Бажова, 17.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____ этажа, _____ кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на 1 этаже), 304,2 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) _____ кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1981 г., последнего капитального ремонта – _____ г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – ежегодно, капитального – _____.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Республики, 78/1.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - негосударственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет культуры администрации города Сургута.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, 8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): культура.

2.2 Виды оказываемых услуг Библиотечное обслуживание населения, проведение культурно-просветительских мероприятий.

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому.



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 30 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 8 направлениях. В близи объекта располагаются 6 остановочных комплекса с расстоянием до объекта:

- от остановки «Проспект Мира», четная сторона пр-та Мира, с расстоянием до объекта – 340 м. с номерами автобусов №13, 28, 43, 68, 88, 112, 113, 118, 119.

- от остановки «Бахилова», четная сторона пр-та Ленина, с расстоянием до объекта – 450 м. с номерами автобусов №27, 29, 45, 49, 61, 107, 110, 115; маршрутными такси №40, 69.

- от остановки «Проспект Мира», не четная сторона пр-та Мира, с расстоянием до объекта – 570 м. с номерами автобусов №13, 28А, 43, 68, 88, 112, 113, 118, 119.

- от остановки «Центральный рынок», не четная сторона ул. Островского, с расстоянием до объекта - 590 м. с номерами автобусов №28, 37, 68, 99, 111, 112.

- от остановки «Кинотеатр Аврора», четная сторона пр-та Ленина, с расстоянием до объекта - 600 м. с номерами автобусов №22, 27, 28, 29, 45, 49, 61, 107, 110, 115; маршрутными такси №40, 69.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: На маршрутах задействованы низкопольные автобусы №13, 22, 27, 28, 28А, 29, 37, 43, 45, 49, 61, 68, 88, 99, 107, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 119.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта «Проспект Мира», четная сторона пр-та Мира, с расстоянием до объекта – 340 м.

3.2.2. время движения (пешком) – 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): - да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: - нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути есть, нет:- есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: - нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.2.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – Место приложения труда	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. Организационные мероприятия.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

Заместитель директора по общим вопросам, Меркурьева И.В., 8(3462) 28-61-75
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБУК ЦБС

/ Юркевич Я.Б.

« 24 » 06 2025 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 10**

ХМАО-Югра, г. Сургут
(наименование территориального
образования субъекта РФ)

« 25 » 04 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Встроенное нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 5-этажного жилого дома. Библиотека №21 им.Н.М.Рубцова.
- 1.2. Адрес объекта: 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Бажова, 17.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажа, _____ кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на 1 этаже), 304,2 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) _____ кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1981 г., последнего капитального ремонта – _____ г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – ежегодно, капитального – _____.
- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Республики, 78/1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

Дополнительная информация: Деятельности осуществляется на основании Устава.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 8 направлениях.
Вблизи объекта располагаются 6 остановочных комплекса с расстоянием до объекта:

- от остановки «Проспект Мира», четная сторона пр-та Мира, с расстоянием до объекта – 340 м. с номерами автобусов №13, 28, 43, 68, 88, 112, 113, 118, 119.

- от остановки «Бахилова», четная сторона пр-та Ленина, с расстоянием до объекта – 450 м. с номерами автобусов №27, 29, 45, 49, 61, 107, 110, 115; маршрутными такси №40, 69.

- от остановки «Проспект Мира», не четная сторона пр-та Мира, с расстоянием до объекта – 570 м. с номерами автобусов №13, 28А, 43, 68, 88, 112, 113, 118, 119.

- от остановки «Центральный рынок», не четная сторона ул. Островского, с расстоянием до объекта – 590 м. с номерами автобусов №28, 37, 68, 99, 111, 112.



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

- от остановки «Кинотеатр Аврора», четная сторона пр-та Ленина, с расстоянием до объекта - 600 м. с номерами автобусов №22, 27, 28, 29, 45, 49, 61, 107, 110, 115; маршрутными такси №40, 69.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **На маршрутах задействованы низкопольные автобусы №13, 22, 27, 28, 28А, 29, 37, 43, 45, 49, 61, 68, 88, 99, 107, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 119.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **«Проспект Мира», четная сторона пр-та Мира, с расстоянием до объекта – 340 м.**

3.2.2. время движения (пешком) – **4 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): - **да.**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:* - **нет.**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:* - **нет.**

3.2.6 Перепады высоты на пути *есть, нет:* - **есть.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет:* - **нет.**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДУ (С, Г, О, У), ВНД (К)	1-4	1-10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (С, Г, О, У), ВНД (К)	5-7	11-30
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ	8-11	31-60
4.2.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – Место приложения труда	ВНД	12	61-66
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г, С), ВНД (К, О)	13	67-74



6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	2,7,16, 21,22, 27,51,57, 61,63,66, 67, 68
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	75-99

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В – доступно условно всем или ДУ-И- доступно условно избирательно), ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Наличие архитектурно планированных барьеров и несоответствия требованиям доступности отдельных элементов инфраструктуры определяют уровень доступности на объекте как ВНД, но наличие системы оказания ситуационной помощи позволяет определить уровень доступности объекта как ДУ при помощи персонала для всех категорий инвалидов

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – Место приложения труда	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. Организационные мероприятия.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»; в рамках исполнения программы адаптации объекта разработанной на основании паспортизации ОСИ.**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН соответствующий критериям доступности, безопасности, информативности и комфортности.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

4.4.1. согласование на Комиссии -

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется.

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется.

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению ХМАО-Югры «Тифлопуть» - Филатов С. И., Председатель Сургутской местной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в ХМАО-Югре - Александров Ю.Г.

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры раздел «Доступная среда», на официальном сайте учреждения <https://slib.ru/>.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 4 л.
3. Путей движения в здании	на 6 л.
4.1 Зоны целевого назначения объекта В-I	на 5 л.
4.1 Зоны целевого назначения объекта В-II	на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 4 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.
Результаты фотофиксации на объекте	на 13 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Фото пути движения до объекта от остановки на 4 л.

Схема микрорайона на 1 л.

Позэтажный план на 1 л.

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по общим вопросам Меркурьева И.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела Суслова Е.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Специалист по охране труда Рассохина М.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заведующий библиотекой, Жадаева А.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

В том числе:

От общественных организаций инвалидов:

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению ХМАО-Югры «Тифлопуть» (сертификат эксперта СДС ВОИ (№ЭТ-01-2400062) «Мир, доступный для всех»; аттестат компетентности эксперта № 000091 СДС «товаров, услуг (работ) в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, подготовки экспертов, субъектов общественного контроля и персонала») Филатов С.И.

(Должность, Ф.И.О.)

05.06.2025

(Подпись)

Председатель Сургутской местной общественной организации Ханты-Мансийской общественной региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в ХМАО-Югре, Александров Ю.Г.

(Должность, Ф.И.О.)

10.06.2025

(Подпись)



Приложение №1
К Акту обследования ОСИ
К паспорту доступности ОСИ № 10
от « 24 » 06 2025г.

И Результаты обследования:

1. Территория, прилегающая к зданию (участок)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»

Библиотека №21 им. Н.М. Рубцова

г. Сургут, ул. Бажова, дом 17.

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	Нет	-	-	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	Автостоянка и парковка для МГН отсутствует.	Все	Предусмотреть и оборудовать места парковки за пределами землеотвода, не далее 50 м. от входа на объект. Установить вертикальный знак и горизонтальную разметку в соответствии с СП 59.13330.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	Общие требования к зоне	Нет	-	-	Автостоянка и парковка для МГН отсутствует.	Все	Предусмотреть и оборудовать места парковки за пределами землеотвода, не далее 50 м. от входа на объект, установить вертикальный знак,	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

							горизонтальную разметку в соответствии с СП 59.13330.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	-	-	-	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Отсутствует прилегающая территория, вблизи объекта отсутствует автостоянка и парковка для МГН.**

Приложение №2
 К Акту обследования ОСИ
 К паспорту доступности ОСИ № 10
 от « 24 » 06 2025г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»

Библиотека №21 им. Н.М. Рубцова

г. Сургут, ул. Бажова, дом 17.

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	1	1-4	Отсутствуют тактильные наземные указатели перед лестницей. Лестницы не продублированы пандусами или подъемными устройствами. Контрастная противоскользящая полоса на краевых ступенях имеет ширину менее 0,08 м. и установлена не на всей длине ступеней. Разная геометрия ступеней. Покрытие ступеней демонтировано.	С К Все Все Все	Установить тактильные наземные указатели перед лестницей. Продублировать лестницы пандусами или подъемными устройствами. Установить контрастную противоскользящую полосу на краевых ступенях шириной 0,08–0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м. Все ступени лестницы в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи: 0,3 м. (допускается 0,28–0,35 м.) и высоты подъема ступеней: 0,15 м. (допускается 0,13–0,17 м.). Произвести ремонт ступеней.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

					Поручни не соответствуют нормативным требованиям: - высота поручня превышает 0,9 м.; - отсутствует дополнительный поручень высотой 0,7 м.; - форма завершающей части верхнего поручня и ригелей травмоопасна; - поручни не имеют безопасного горизонтального окончания, длиннее марша лестницы на 0,3 м. (безопасное горизонтальное окончание длиннее марша на 0,3 м. должно начинаться на уровне окончания последней ступени и начала горизонтальной площадки).	Все	Установить поручни в соответствии с ГОСТ 51261.	
2.2	Пандус	Нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	2	5-6	Отсутствует информация о доступности объекта. Отсутствует доступная информация об объекте или тактильная табличка «Режим работы», дублированная шрифтом Брайля. Отсутствуют дренажные и водосборные решетки. Отсутствуют элементы радио информирования, навигации. Размер площадки в рамках "разумного приспособления" должен быть 1,4х1,8 м. (ШхГ), при этом дверная ручка должна быть на высоте 0,85-1,1 м. и расстоянием до боковой стены не менее 0,6 м.	Все Все Все С К	После адаптации объекта установить тактильную информацию о доступности объекта (пиктограммы ГОСТ 52131). Предусмотреть наличие доступной информации об объекте, дублированной шрифтом Брайля. Предусмотреть дренажные и водосборные решетки. Установить перед входом элементы системы радио информирования и навигации. При реконструкции и в рамках "разумного приспособления" обеспечить площадку 1,4 м. × 1,8 м. (ширина × глубина), при этом дверная ручка должна быть на высоте 0,85–1,1 м. и на расстоянии не менее 0,6 м. до боковой стены.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

					Высота ограждения на входной площадке 1 м., и не имеет заполнения.	Все	Установить ограждение высотой не менее 1,2 м. с вертикальным заполнением провета не более 0,1 м.	
2.4	Дверь (входная)	Есть	3	7-8	Ширина дверного проёма в свету менее 0,9 м. Система автоматического закрывания двери (доводчик) не имеет функции 5-секундной задержки. Отсутствуют фиксаторы двери в положениях «открыто» и «закрыто». Отсутствует контрастное отображение двери по отношению к стене и ручки по отношению к двери.	К, О К, О К С	Обеспечить ширину дверного проема в свету не менее 0,9м. или согласовать с обществом инвалидов ширину не менее 0,8м. Установить систему автоматического закрывания двери (двухкамерный доводчик) с функцией 5-секундной задержки. Установить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто». Обеспечить контрастное отображение дверного проема и ручки по отношению к двери.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.5	Тамбур (тамбур-шлюз)	Есть	4	9-10	Размер тамбура менее 2,2х2,2 м. Отсутствует контрастное отображение двери по отношению к стене, и ручки по отношению к дверному полотну. Ширина дверного проема в свету менее 0,9 м. Противоскользящее покрытие нанесено не на всей площади тамбура и не закреплено.	Все С К, О Все	Обеспечить тамбур размером не менее 2,2х2,2 м. Обеспечить контрастное отображение дверного проема и ручки по отношению к дверному полотну. Обеспечить ширину дверного проема в свету не менее 0,9 м, или согласовать с обществом инвалидов ширину не менее 0,8 м. Установить противоскользящее покрытие на всей площади тамбура и надежно закрепить его.	Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	Общие требования к зоне	Есть	1-4	1-10	Отсутствует вход полностью доступный для инвалидов и МГН.	Все	Оборудовать как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ (С, Г, О, У), ВНД (К)	1-4	1-10	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Сформированная система оказания ситуационной помощи позволяет определить уровень доступности Зоны №2 «Вход (входы) в здание» как ДУ для (С, Г, О, У) (при помощи персонала), в тоже время наличие архитектурно планировочных барьеров определяет уровень доступности зоны как ВНД для категории К, так как с помощью персонала существующие барьеры преодолеть невозможно.**

Приложение №3
К Акту обследования ОСИ
К паспорту доступности ОСИ № 10
от « 24 » 06 2025г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»

Библиотека №21 им. Н.М. Рубцова
г. Сургут, ул. Бажова, дом 17.

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	5	11-18	На информационных стендах отсутствует в свободном доступе информационный раздаточный материал со шрифтом Брайля. В коридорах на путях движения/эвакуации расположена стеклянная витрина. Месторасположение (ориентация) тактильной мнемосхемы не соответствует фактически указанному на мнемосхеме. Ширина коридора менее 1,8 м.	С Все С К	Предусмотреть раздаточный информационный материал со шрифтом Брайля в свободном доступе. Убрать стеклянные витрины из коридоров или оборудовать их ограждением высотой 1,3 м. и отобразить контрастной и светонакопительной разметкой. Переставить тактильную мнемосхему в соответствии с ориентацией точки на мнемосхеме «ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ». Увеличить ширину путей движения в чистоте до не менее 1,8 м. Или обеспечить карманы для разъезда длиной не менее 2 м., общей шириной с коридором не менее 1,8 м.	Индивидуальное решение с ТСР.



					В вестибюле отсутствуют информационные терминалы/киоски, информационные табло, которыми могут пользоваться посетители с нарушением зрения и с дефектами слуха. Имеющаяся зона отдыха и ожидания для инвалидов не соответствует нормативным требованиям.	С, Г Все	Установить информационные терминалы/киоски, информационные табло, которыми могут пользоваться посетители с нарушением зрения и с дефектами слуха. Обеспечить зону отдыха и ожидания для инвалидов, установить скамью в соответствии с требованиями: <i>сиденье с подлокотниками, глубиной 0,43–0,45 м. с наклоном в сторону спинки не более 5°; высота поверхности сиденья от поверхности площадки ожидания – от 0,42 до 0,48 м.; расстояние от спинки сиденья до поверхности сиденья – от 0,13 до 0,15 м; высота спинки сиденья – от 0,16 до 0,21 м. с вертикальным наклоном в направлении от сиденья от 5° до 10°</i>	
3.2	Лестница (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Двери (внутри здания)	Есть	6	19-20	Ширина дверного проёма в свету 0,86м. Отсутствует контрастное отображение двери по отношению к стене, и ручки по отношению к дверному полотну.	К, О С	Обеспечить ширину дверного проема в свету не менее 0,9 м. или согласовать с обществом инвалидов ширину не менее 0,8 м. Обеспечить контрастное отображение дверного проема и ручки по отношению к дверному полотну.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

					Система автоматического закрывания двери (доводчик) не имеет функцию 5-секундной задержки. Отсутствуют фиксаторы двери в положениях «открыто» и «закрыто».	К, О К	Установить систему автоматического закрывания двери (двухкамерный доводчик) с функцией 5-секундной задержки. Установить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто».	
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	Есть	7	21-30	Отсутствует световое дублирование аварийной сигнализации. Отсутствует незадымляемая безопасная зона, оборудованная двусторонней селекторной связью. Отсутствует светонакопительная разметка на путях эвакуации. Отсутствуют эвакуационные кресла. Отсутствует система автоматического закрывания двери (доводчик) с функцией 5-секундной задержки. На эвакуационных дверях отсутствуют ручки «антипаника». На эвакуационных дверях отсутствует фотолюминесцентное обозначение дверного проёма. Отсутствует контрастное отображение двери по отношению к стене и ручки по отношению к двери. Высота порогов превышает 0,014 м. Ширина дверных проёмов в свету менее 0,90м.	Г Все Все К, О К, О Все Все С К, О К, О	Установить световое дублирование аварийной сигнализации. Оборудовать незадымляемую безопасную зону двусторонней селекторной связью. Установить светонакопительную разметку на путях эвакуации. Приобрести эвакуационные кресла для инвалидов, назначить ответственных лиц за эвакуацию, разработать локальную документацию по эвакуации инвалидов в соответствии с нормативными требованиями. Установить систему автоматического закрывания двери (двухкамерный доводчик) с функцией 5-секундной задержки. Установить ручки – «антипаника» на все двери на путях эвакуации. Обеспечить фотолюминесцентное обозначение дверных проёмов. Обеспечить контрастное отображение дверных проёмов и ручек по отношению к дверям. Устранить или понизить порог до 0,014 м. Обеспечить ширину дверных проёмов в свету не менее 0,9 м, или согласовать	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

				В тамбуре на эвакуационном выходе противоскользящее покрытие располагается не на всей поверхности и не закреплено. На одной из дверей имеется перепад высот в 1 ступень высотой 0,07 м, глубиной 0,39 м. Ширина эвакуационной горизонтальной площадки на улице 1,38 м. На эвакуационной уличной площадке отсутствует противоскользящее покрытие. Разная геометрия ступеней. Отсутствует контрастное отображение краевых ступеней лестниц. Противоскользящее покрытие на улице имеет ненормативную ячейку более 0,018м. Поручни на улице не соответствуют нормативным требованиям: - высота поручней составляет 0,96 м и 0,62 м; - форма завершающей части верхнего поручня травмоопасна, не соединена с нижним поручнем; - отсутствует безопасное ограждение высотой не менее 1,2 м с вертикальным заполнением не более 0,1 м;	Все Все Все Все Все С Все Все	с обществом инвалидов ширину не менее 0,8 м. Установить противоскользящее покрытие на всей поверхности эвакуационных тамбуров и закрепить со всех сторон. Устранить или понизить перепад высот. Обеспечить перед эвакуационными выходами площадку шириной 1,5 м. Установить противоскользящее покрытие на всей поверхности эвакуационной площадки. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи 0,3 м. (допускается 0,28–0,35 м.) и высоте подъема ступеней 0,15 м. (допускается 0,13–0,17 м.). Обеспечить контрастное отображение краевых ступеней лестниц. Заменить покрытие на нормативное или установить противоскользящее покрытие «антикаблук». Установить поручни в соответствии с ГОСТ 51261.	
--	--	--	--	--	---	---	--

					- поручни не имеют безопасного горизонтального окончания, которое длиннее марша лестницы на 0,3 м. (безопасное горизонтальное окончание, длиннее марша на 0,3 м, должно начинаться на уровне окончания последней ступени и начала горизонтальной площадки). На улице имеет перепад высот 0,09 м. (Фото № 30). Эвакуационные выходы не приспособлены для эвакуации МГН.	Все Все	Устранить или понизить перепад высот. Оборудовать эвакуационные выходы в соответствии с нормативными требованиями СП59.13330.2020г.	
	Общие требования к зоне	Есть	5-7	11-30	Отсутствует оптимальный наиболее короткий и безопасный путь к зоне целевого посещения. Эвакуационные выходы не приспособлены для эвакуации инвалидов.	Все Все	Обустроить оптимальный, наиболее короткий и безопасный путь к зоне целевого посещения. Эвакуационные выходы приспособить для эвакуации инвалидов в соответствии с нормативными требованиями.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ДУ (С, Г, О, У), ВНД (К)	5-7	11-30	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Несоответствие требованиям доступности отдельных элементов инфраструктуры зоны №3 «Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)» позволяет определить уровень доступности для инвалидов всех категории как ВНД, но сформированная**

Согласовано с обществами инвалидов, изменению не подлежит

система оказания ситуационной помощи позволяет определить уровень доступности зоны как ДУ (при помощи персонала) для С, Г, О, У. Архитектурно планировочные барьеры для категории К являются критичными, уровень доступности для категории К определяется как ВНД, так как помощь персонала при преодолении барьеров невозможна.

Приложение №4 (I)
К Акту обследования ОСИ
К паспорту доступности ОСИ № 10
от « 24 » 06 2025г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»

Библиотека №21 им. Н.М. Рубцова

г. Сургут, ул. Бажова, дом 17.

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (кабинет заведующей)	Есть	8	31-35	На функциональных зонах отсутствуют тактильные информационные таблички о назначении помещения, дублированные шрифтом Брайля. Отсутствует система автоматического закрывания двери (доводчик) с функцией 5-секундной задержки. Отсутствуют фиксаторы двери в положениях «открыто» и «закрыто». Отсутствует индукционная система, система сурдо-перевода.	Все К, О К Г	Установить информационные тактильные таблички с назначением помещения, и дублированные шрифтом Брайля в соответствии с нормативными требованиями. Установить систему автоматического закрывания двери (двухкамерный доводчик) с функцией 5-секундной задержки. Установить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто». Установить индукционную систему, систему сурдо-перевода на объекте.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

					Ширина дверного проема в свету менее 0,9 м. Отсутствует контрастное отображение двери по отношению к стене и ручки по отношению к дверному полотну. Отсутствуют места для обслуживания инвалидов и МГН.	К С Все	Установить двери с шириной одного полотна не менее 0,9 м. или согласовать с обществом инвалидов использование двери шириной не менее 0,8 м. Обеспечить контрастное отображение дверного проема и ручки по отношению к дверному полотну. Выделить не менее 5% мест для обслуживания инвалидов и МГН. Высота столов, стоек и других мест обслуживания, используемых посетителями – инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80–0,85 м. над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м., глубина – не менее 0,5 м. Ширина рабочего фронта прилавка, стола, стойки, барьера и т. п. у места получения услуги должна быть не менее 1,0 м. Стулья и сиденья для отдыха/работы должны быть глубиной 0,43–0,45 м. с наклоном в сторону спинки не более 5°; высота поверхности сиденья от поверхности площадки ожидания – от 0,42 до 0,48 м.; расстояние от спинки сиденья до поверхности сиденья – от 0,13 до 0,15 м.; высота спинки сиденья – от 0,16 до 0,21 м с вертикальным наклоном в направлении от сиденья от 5° до 10°.	
4.2	Зальная форма обслуживания (читальные залы, зона переодевания)	Есть	9	36-54	Имеющаяся нумерация шкафов не продублирована шрифтом Брайля. Отсутствует контрастное отображение дверных проёмов.	С С	Пронумеровать шкафы тактильной маркировкой, дублированной шрифтом Брайля. Обеспечить контрастное отображение дверных проёмов.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

					Расстояние между стеллажами менее 1,2 м. Отсутствует шкафчик для посетителей на кресле-коляске. Индивидуальный шкафчик не соответствует нормативным требованиям. Отсутствует зона отдыха/переодевания для МГН. За счет стеллажей отсутствует свободное пространство для проезда кресла-коляски в зоны для посетителей. Отсутствует индукционная система, система сурдо-перевода. Отсутствует система тифлокомментирования. Отсутствуют специально выделенные места для инвалидов.	К К Все К К Г С Все	Произвести перестановку мебели, увеличив проход до 1,2 м. Единый шкаф на нижнем ярусе для уличной одежды следующих размеров: высота – не более 1,3 м., глубина – 0,4 м. при ширине 0,8 м. в чистоте. Единый шкаф для уличной и одежды следующих размеров: высота – не менее 1,3 м. и не более 1,7 м., глубина – 0,4 м. при ширине 0,8 м. в чистоте. Обеспечить зону отдыха и ожидания для инвалидов, установить скамью в соответствии с требованиями: сиденье глубиной 0,43–0,45 м. с наклоном в сторону спинки не более 5°; высота поверхности сиденья от поверхности площадки ожидания – от 0,42 до 0,48 м.; расстояние от спинки сиденья до поверхности сиденья – от 0,13 до 0,15 м.; высота спинки сиденья – от 0,16 до 0,21 м. с вертикальным наклоном в направлении от сиденья от 5° до 10°. Обеспечить свободное место для подъезда кресла- не менее 0,90 м. Установить индукционную систему, систему сурдо-перевода на объекте. Установить систему тифлокомментирования. Выделить не менее 5% мест для обслуживания инвалидов и МГН. Высота столов, стоек и других мест обслуживания, используемых посетителями – инвалидами на	
--	--	--	--	--	---	---	--	--



							креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80–0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина – не менее 0,5 м. Ширина рабочего фронта прилавка, стола, стойки, барьера и т. п. у места получения услуги должна быть не менее 1,0м. Установить знак.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания. (стол библиотекаря)	Есть	10	55-56	Отсутствует индукционная система, система сурдо-перевода. Отсутствуют специально выделенные места для инвалидов.	Г Все	Установить индукционную систему, систему сурдо-перевода на объекте. Выделить не менее 5% мест для обслуживания инвалидов и МГН. Высота столов, стоек и других мест обслуживания, используемых посетителями – инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80–0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина – не менее 0,5 м. Ширина рабочего фронта прилавка, стола, стойки, барьера и т. п. у места получения услуги должна быть не менее 1,0м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.4	Кабинка индивидуального обслуживания	Есть	11	57-60	Отсутствует контрастная маркировка прозрачного полотна двери на двух уровнях.	С	Обеспечить контрастную маркировку прозрачного полотна двери.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	Общие требования к зоне	Есть	8-11	31-60	Отсутствуют места целевого назначения, они могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов).	-	Оборудовать места целевого назначения, они могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов).	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - зона обслуживания инвалидов	ДУ	8-11	31-60	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Наличие архитектурно планировочных барьеров определяет уровень доступности Зоны №4 Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) как ВНД, но сформированная система оказания ситуационной помощи позволяет определить уровень доступности зоны для всех категорий инвалидов как ДУ (при помощи персонала).

Приложение №4 (II)

К Акту обследования ОСИ

К паспорту доступности ОСИ № 10

от « 24 » 06 2025г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – Место приложения труда****Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»****Библиотека №21 им. Н.М. Рубцова****г. Сургут, ул. Бажова, дом 17.**

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Место приложения труда	Есть	12	61-66	Отсутствует контрастная маркировка прозрачного полотна двери на двух уровнях. Отсутствуют столы с трансформируемыми элементами по высоте и углу наклона и регулируемой подставкой для ног. Ширина дверного проёма в свету менее 0,9 м. Стул не соответствует нормативным требованиям.	С Все К Все	Обеспечить контрастную маркировку прозрачного полотна двери. Обеспечить столы с трансформируемыми по высоте и углу наклона элементами и регулируемой подставкой для ног. Установить двери с шириной одного полотна не менее 0,9 м. или согласовать с обществом инвалидов использование двери шириной не менее 0,8 м. Оборудовать рабочее место стулом с устройством для изменения положения сиденья по высоте и наклону, регулируемой подставкой для ног.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.



					Отсутствует индукционная система, система сурдо-перевода. Система автоматического закрывания двери (доводчик) не имеет функцию 5-секундной задержки. Отсутствуют фиксаторы двери в положениях «открыто» и «закрыто». Площадь менее 4,5 кв. м на одно рабочее место. Столы не соответствуют нормативным требованиям. Освещённость рабочего места менее 800 лк. Печатное оборудование не установлено на звукопоглощающих площадках и расположено у рабочего места оператора. Рабочие столы не оборудованы выдвижными досками для тактильного дисплея.	Г К, О К Все С С Все С	Установить индукционную петлю, систему сурдо-перевода. Установить систему автоматического закрывания двери (двухкамерный доводчик) с функцией 5-секундной задержки. Установить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто». Обеспечить площадь помещения не менее 4,5 кв.м; высота - не менее 3,2 м. Технологическое оборудование, площадь проходов, проездов, промежуточного складирования материалов и готовой продукции в указанную площадь не входят. Установить столы в соответствии с ГОСТ 51645. Обеспечить освещенность рабочего места не менее 800 лк. Установить звукопоглощающую площадку для печатного оборудования и вынести её за пределы рабочего места оператора. Оборудовать столы выдвижными досками для тактильного дисплея.	
	Общие требования к зоне	Есть	12	61-66	Рабочее место для инвалидов небезопасно, рационально не организовано.	Все	Организовать безопасное, рационально организованное рабочее место.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - Место приложения труда	ВНД	12	61-66	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Наличие архитектурно планировочных барьеров и несоответствие требований нормативных документов определяет уровень Зоны №4 Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II-место приложения труда как ВНД для всех категорий инвалидов.**

Приложение №5
К Акту обследования ОСИ
К паспорту доступности ОСИ № 10
от « 24 » 06 2025г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Библиотека №21 им. Н.М. Рубцова
г. Сургут, ул. Бажова, дом 17.

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	13	67-74	Отсутствуют тактильные таблички о назначении помещений, дублированные ш. Брайля. Отсутствует разделение на мужской и женский туалет. Высота выключателя 0,88 м. Ширина дверных проёмов в свету менее 0,9 м.	С Все К К, О	Установить тактильные таблички о назначении помещения, дублированные ш. Брайля перед дверью. Обеспечить разделение санузлов на мужской и женский туалеты. Установить выключатель на высоте не более 0,8 м. Обеспечить ширину дверного проёма в свету не менее 0,9 м. или согласовать с обществом инвалидов ширину не менее 0,8 м.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.



					Отсутствует контрастное отображение дверей относительно стены и ручек относительно дверей. Отсутствуют писсуар вертикальной формы и биде.	С Все	Обеспечить контрастное отображение дверного проема и ручки по отношению к двери. Установить писсуар вертикальной формы и биде.	
					Высота унитаза 0,4 м. Отсутствует кнопка вызова помощи и соответствующий знак. Отсутствует контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (санитарный прибор – пол, стена). Размер кабины с центральным расположением унитаза менее 2,2*2,25 м. Рядом с унитазом отсутствует место для размещения кресла-коляски. Отсутствует свободное пространство диаметром не менее 1,4м. для разворота кресла-коляски. Отсутствует запирающее устройство с открыванием снаружи и знаком индикации «занято/свободно». Отсутствует автоматический дверной доводчик с дистанционным управлением с кнопки. Отсутствует система с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене кабины. В помещениях, где посетитель может остаться один отсутствует система двусторонней связи, снабженная визуальными аварийными	К, О Все С К К К Все К, О К, О Все	Установить унитаз на высоте 0,45–0,5 м (от уровня пола до поверхности сидения). Установить кнопку со шнурком, диаметр кнопки не менее 50мм. Установить знак в соответствии с ГОСТ 52131. Обеспечить контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (санитарный прибор – пол, стена). Предусмотреть кабину с центральным расположением унитаза не менее 2,2*2,25м. Обеспечить рядом с унитазом место для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8м Обеспечить свободное пространство диаметром не менее 1,4м. для разворота кресла-коляски. Установить устройство с открыванием снаружи и знаком индикации «занято/свободно». Установить автоматический дверной доводчик с дистанционным управлением с кнопки. Установить систему с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене кабины. Замкнутые пространства зданий, где посетитель может остаться один, должны быть оборудованы системой двусторонней связи. Система	



					сигнальными устройствами. Снаружи над дверью помещения отсутствует комбинированное устройство звуковой и визуальной аварийной сигнализации.		двусторонней связи должна быть снабжена звуковым и визуальным аварийным сигнальным устройствам.	
					Отсутствуют откидные, стационарные опорные поручни возле унитаза и раковины. В комнате с раковиной имеется перепад высот высотой 0,13 м. Под раковиной отсутствует свободное пространство для кресла-коляски шириной и высотой 0,75м., глубиной 0,5м. Отсутствуют крючки для одежды, костылей и прочих принадлежностей.	К, О К, О К Все	Установить откидные, стационарные, опорные поручни в соответствии с требованиями ГОСТ 51261. Устранить перепад высот или понизить до 0,014м. Установить раковину в соответствии с нормативными требованиями СП 59.13330. Установить крючки для одежды, костылей и прочих принадлежностей на высоте не более 1,3м.	
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (раздевалка)	Нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	Есть	13	67-74	Отсутствует универсальная кабина для МГН.	Все	Оборудовать универсальную кабину для МГН.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г, С), ВНД (К, О)	13	67-74	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Несоответствие требованиям доступности отдельных элементов инфраструктуры Зоны №5 «Санитарно-гигиенических помещений» позволяет определить уровень доступности для инвалидов категории У, С, Г как ДЧ-И, так как существующие несоответствия не являются критичными для этой категории инвалидов и существующие барьеры они могут преодолеть в рамках индивидуальной мобильности. Для категорий О, К существующие барьеры являются критичными, уровень доступности определяется как «ВНД».**

Приложение №6
 К Акту обследования ОСИ
 К паспорту доступности ОСИ № 10
 от « 24 » 06 2025г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Библиотека №21 им. Н.М. Рубцова
г. Сургут, ул. Бажова, дом 17.

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	-	2,7,16, 21,22, 27,51,57, 6163,67, 68	Отсутствует комплексная система визуальной информации, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентироваться в здании и свободно передвигаться по объекту.	Все	Сформировать комплексную систему, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6.2	Акустические средства	Есть	-	2	Отсутствует комплексная система акустической информации, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентироваться в здании и свободно передвигаться по объекту.	Все	Сформировать комплексную систему, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6.3	Тактильные средства	Есть	-	2,16, 66	Отсутствует комплексная система тактильной информации, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентироваться в здании и свободно передвигаться по объекту.	Все	Сформировать комплексную систему, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

	Общие требования к зоне	Есть	-	2,7,16, 21,22, 27,51,57, 61,63,67, 68	Отсутствует комплексная система, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Сформировать комплексную систему, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
--	-------------------------	------	---	---------------------------------------	---	-----	--	---

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	2,7,16, 21,22, 27,51,57, 61,63,66, 67, 68	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Наличие архитектурно планировочных барьеров определяет уровень доступности Зоны №6 «Система информации на объекте» как ВНД, но сформированная система оказания ситуационной помощи позволяет определить уровень доступности зоны для всех категорий инвалидов как ДУ (при помощи персонала).**

План микрорайона
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Библиотека №21 им. Н.М. Рубцова
г. Сургут, ул. Бажова, дом 17.




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-  Вход на объект
-  Путь движения до объекта

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Библиотека №21 им. Н.М. Рубцова
г. Сургут, ул. Бажова, дом 17.
1 этаж

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



- 1 – Лестница
- 2 – Входная площадка
- 3 – Дверь входная
- 4 – Тамбур
- 5 – Холл, коридор
- 6 – Двери
- 7 – Эвакуационные выходы
- 8 – Кабинетная форма обслуживания
- 9 – Зальная форма обслуживания
- 10 – Прилавочная форма обслуживания
- 11 – Кабинка индивидуального обслуживания
- 12 – Место приложения труда
- 13 – Санузел

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система» Библиотека №21 им. Н.М. Рубцова
г. Сургут, ул. Бажова, дом 17.**

Вход в здание

ФОТО № 1 Лестница наружная



ФОТО №2 Лестница наружная



ФОТО № 3 Лестница наружная



ФОТО № 4 Лестница наружная



ФОТО № 5 Входная площадка




ФОТО № 6 Входная площадка



ФОТО № 7 Дверь входная





ФОТО № 8 Дверь входная



ФОТО № 9 Тамбур



ФОТО № 10 Тамбур



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)

ФОТО № 11 Коридор




ФОТО № 12 Коридор



ФОТО № 13 Коридор



ФОТО № 14 Коридор



ФОТО № 15 Коридор




ФОТО № 16 Коридор



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 17 Коридор



ФОТО № 18 Коридор




ФОТО № 19 Двери




ФОТО № 20 Двери



ФОТО № 21 Эвакуационный выход



ФОТО № 22 Эвакуационный выход



ФОТО № 23 Эвакуационный выход



ФОТО № 24 Эвакуационный выход



ФОТО № 25 Эвакуационный выход



ФОТО № 26 Эвакуационный выход




ФОТО № 27 Эвакуационный выход



ФОТО № 28 Эвакуационный выход




СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 29 Эвакуационный выход



ФОТО № 30 Эвакуационный выход



Зоны целевого назначения

ФОТО № 31 Кабинет заведующего



ФОТО № 32 Кабинет заведующего




ФОТО № 33 Кабинет заведующего




ФОТО № 34 Кабинет заведующего



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 35 Кабинет заведующего



ФОТО № 36 Читальные залы



ФОТО № 37 Читальные залы



ФОТО № 38 Читальные залы





ФОТО № 39 Читальные залы



ФОТО № 40 Читальные залы



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 41 Читальные залы



ФОТО № 42 Читальные залы



ФОТО № 43 Читальные залы



ФОТО № 44 Читальные залы




ФОТО № 45 Читальные залы



ФОТО № 46 Читальные залы



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 47 Читальные залы



ФОТО № 48 Читальные залы



ФОТО № 49 Читальные залы




ФОТО № 50 Читальные залы



ФОТО № 51 Читальные залы



ФОТО № 52 Читальные залы



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 53 Зона переодевания



ФОТО № 54 Зона переодевания



ФОТО № 55 Стол библиотекаря




ФОТО № 56 Стол библиотекаря



ФОТО № 57 Кабинка индивидуальная



ФОТО № 58 Кабинка индивидуальная




ФОТО № 59 Кабинка индивидуальная



ФОТО № 60 Кабинка индивидуальная



ФОТО № 61 Место приложения труда



ФОТО № 62 Место приложения труда



ФОТО № 63 Место приложения труда



ФОТО № 64 Место приложения труда



ФОТО № 65 Место приложения труда




ФОТО № 66 Место приложения труда



Санитарно-гигиенические помещения

ФОТО № 67 Туалет



ФОТО № 68 Туалет



ФОТО № 69 Туалет



ФОТО № 70 Комната с умывальником




ФОТО № 71 Комната с умывальником



ФОТО № 72 Комната с умывальником



ФОТО № 73 Комната с умывальником



ФОТО № 74 Комната с умывальником



Путь движения от остановки

ФОТО № 75 Путь от остановки



ФОТО № 76 Путь от остановки



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 77 Путь от остановки



ФОТО № 78 Путь от остановки



ФОТО № 79 Путь от остановки



ФОТО № 80 Путь от остановки



ФОТО № 81 Путь от остановки



ФОТО № 82 Путь от остановки




ФОТО № 83 Путь от остановки



ФОТО № 84 Путь от остановки



ФОТО № 85 Путь от остановки



ФОТО № 86 Путь от остановки



ФОТО № 87 Путь от остановки



ФОТО № 88 Путь от остановки



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 89 Путь от остановки



ФОТО № 90 Путь от остановки



ФОТО № 91 Путь от остановки



ФОТО № 92 Путь от остановки



ФОТО № 93 Путь от остановки



ФОТО № 94 Путь от остановки



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 95 Путь от остановки




ФОТО № 96 Путь от остановки



ФОТО № 97 Путь от остановки



ФОТО № 98 Путь от остановки



ФОТО № 99 Путь от остановки

