

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБУК ЦБС



Я.Б. Юркевич
2022г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МБУК «Централизованная библиотечная система»
Центральная детская библиотека

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание Центральная детская библиотека.
1.2. Адрес объекта 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-д Дружбы, дом 11А.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание -- этажей, -- кв.м.
- часть здания 2 этажа 972,4 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3360,55 кв.м
1.4. Год постройки здания 1978 г., последнего текущего ремонта 1992 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не планируется, капитального 2023-2025г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», краткое наименование МБУК ЦБС, ЦДБ.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Республики, 78/1.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет культуры администрации города Сургута.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Энгельса, 8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): культура.
2.2. Виды оказываемых услуг библиотечное обслуживание населения, проведение культурно – просветительных мероприятий.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории.
2.5. Категории обслуживаемых : инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – все категории инвалидов.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 200 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются остановочные комплексы:

- остановка ГКДЦ «Строитель» (чётная сторона ул. 30 лет Победы) с расстоянием до объекта 245 м пассажирским транспортом и наименованием маршрута № 2, № 3, №5а, № 23, № 114, №116, №117; маршрутное такси - № 30, 31, 69.

- остановка ГКДЦ «Строитель» (нечётная сторона ул. 30 лет Победы) с расстоянием до объекта 290 м пассажирским транспортом, и наименованием №5, № 6, № 7, № 8, №10, № 114, №117; маршрутное такси - № 30, 31, 40.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту На маршрутах задействованы низкопольные автобусы № 2, № 3, №5, № 6, № 7, № 8, №10, № 23, № 114.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 245.

3.2.2 время движения (пешком) 5 -10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: пешеходный переход через улицу 30 лет Победы: регулируемый с таймером обратного отсчета времени и звуковой индикацией, с пониженным бордюром.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальна; нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А (О,С,Г,У), ДУ (К)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	А
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2.	Вход (входы) в здание	ВНД
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД
----	---	-----

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно – функциональные зоны: территория прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех участках), зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,Г,С,У) временно недоступна (ВНД).

Несмотря на наличие архитектурно – планировочных барьеров, что является не соответствием норм СП 59.13330.2020, уровень доступности объекта относится как «Доступно условно» (ДУ) – это обусловлено тем, что в учреждении разработан пакет внутренней нормативной документации: приказ от 20.02.2016 №04-11-05-50/16 об утверждении мероприятий «дорожной карты»; приказ от 29.09.2020 № ЦБС-04-51/0 о назначении ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объектов; разработан «Порядок использования специализированного библиотечного фонда и специализированного оборудования для инвалидов по зрению», «Порядок взаимодействия работников библиотек при предоставлении услуг инвалиду, а также оказания при этом необходимой помощи»; Рекомендации по взаимодействию и оказанию помощи инвалидам при обеспечении доступа к ресурсам и услугам библиотек; положение о порядке допуска собаки-поводыря(проводника); Порядок инструктирования работников по оказанию ситуационной помощи; Программа обучения (инструктажа) персонала по оказанию ситуационной помощи инвалидам и обеспечению доступности для них объектов и услуг; Памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала в библиотеке. Внесены дополнения в должностные инструкции работников; персонал обучен основам оказания ситуационной помощи, что является отражением показателя в дорожной карте, как ДУ -ПП (доступно условно при помощи персонала).

Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,Г,С,У) временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения за счет средств муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года".

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение оптимальной доступности для посещения всех категорий инвалидов (К.О.С.Г.У) и МГН соответствующий критериям доступности, безопасности, информативности и комфортности.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), _____ - _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ и сайтах: окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры раздел «Доступная среда»; на официальном сайте учреждения: <http://slib.ru/pasporta-dostupnosti>.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _____ 20___ г.

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «___» _____ 20___ г.

3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБУК ЦБС



Я.Б. Юркевич

2022г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
МБУК «Централизованная библиотечная система»
Центральная детская библиотека

г. Сургут
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра
Наименование территориального
образования субъекта РФ

«80» март 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание Центральная детская библиотека.
1.2. Адрес объекта 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-д Дружбы, дом 11А.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание -- этажей, -- кв.м.
- часть здания 2 этажа 972,4 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3360,55 кв.м
1.4. Год постройки здания 1978 г., последнего текущего ремонта 1992 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не планируется, капитального 2023-2025г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», краткое наименование МБУК ЦБС, ЦДБ.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Республики, 78/1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

МБУК ЦБС создано для выполнения работ, оказания услуг в целях реализации полномочий Администрации города в социальной сфере. Деятельность учреждения осуществляется на основании устава и положения о филиале. Свидетельство о государственной регистрации юр. лица ОГРН 1028600602920; ИНН 8602002602.

Учредителем является муниципальное образование городской округ город Сургут.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются остановочные комплексы:

- остановка ГКДЦ «Строитель» (чётная сторона ул. 30 лет Победы) с расстоянием до объекта 245 м пассажирским транспортом и наименованием маршрута № 2, № 3, №5а, № 23, № 114, №116, №117; маршрутное такси - № 30, 31, 69.

- остановка ГКДЦ «Строитель» (нечётная сторона ул. 30 лет Победы) с расстоянием до объекта 290 м пассажирским транспортом, и наименованием №5, № 6, № 7, № 8, №10, № 114, №117; маршрутное такси - № 30, 31, 40.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту На маршрутах № 2, № 3, №5, № 6, № 7, № 8, №10, № 23, № 11. задействованы низкопольные автобусы – адаптированные для перевозки маломобильных групп населения.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 245 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:

пешеходный переход через улицу 30 лет Победы: регулируемый с таймером обратного отсчета времени и звуковой индикацией, с пониженным бордюром.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальна; нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): да.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А (О,С,Г,У), ДУ (К)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	А
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1,2	1-4
2.	Вход (входы) в здание	ВНД	3-6	5-10,34,35
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	7-10	11-39, 49
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	11-13	16,38-53
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	14	54-58
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	15	59-61

7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	62-71
----	---	-----	-------

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно – функциональные зоны: территория прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех участках), зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,Г,С,У) временно недоступна (ВНД).

Несмотря на наличие архитектурно – планировочных барьеров, что является не соответствием норм СП 59.13330.2020, уровень доступности объекта относится как «Доступно условно» (ДУ) – это обусловлено тем, что в учреждении разработан пакет внутренней нормативной документации: приказ от 20.02.2016 №04-11-05-50/16 об утверждении мероприятий «дорожной карты»; приказ от 29.09.2020 № ЦБС-04-51/0 о назначении ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объектов; разработан «Порядок использования специализированного библиотечного фонда и специализированного оборудования для инвалидов по зрению», «Порядок взаимодействия работников библиотек при предоставлении услуг инвалиду, а также оказания при этом необходимой помощи»; Рекомендации по взаимодействию и оказанию помощи инвалидам при обеспечении доступа к ресурсам и услугам библиотек; положение о порядке допуска собаки-поводыря(проводника); Порядок инструктирования работников по оказанию ситуационной помощи; Программа обучения (инструктажа) персонала по оказанию ситуационной помощи инвалидам и обеспечению доступности для них объектов и услуг; Памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала в библиотеке. Внесены дополнения в должностные инструкции работников; персонал обучен основам оказания ситуационной помощи, что является отражением показателя в дорожной карте, как ДУ -ПП (доступно условно при помощи персонала).

Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,Г,С,У) временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения за счет средств муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года".

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение оптимальной доступности для посещения всех категорий инвалидов (К.О.С.Г.У) и МГН соответствующий критериям доступности, безопасности, информативности и комфортности.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

4.4.1. согласование на Комиссии: Рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов протокол № _____ от _____ 20 ____ г.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): -

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;-

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);-

4.4.5. согласование с общественной организацией инвалидов: Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению ХМАО-Югры «Тифлопуть» - Филатов С. И. председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов - Александров Ю.Г.;

4.4.6. другое: нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта – (наименование документа и выдавшей его организации, дата).

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры раздел «Доступная среда»; на официальном сайте учреждения: <http://slib.ru/pasporta-dostupnosti>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	<u>на 1 л.</u>
2. Входа (входов) в здание	<u>на 2 л.</u>
3. Путей движения в здании	<u>на 2 л.</u>
4. Зоны целевого назначения объекта	<u>на 2 л.</u>
5. Санитарно-гигиенических помещений	<u>на 2 л.</u>
6. Системы информации (и связи) на объекте	<u>на 1 л.</u>
Результаты фотофиксации на объекте	<u>на 19 л.</u>
Поэтажный план, паспорт БТИ	<u>на 11 л.</u>
План территории	<u>на 1 л.</u>
Схема микрорайона	<u>на 2 л.</u>
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)	<u>на 2 л.</u>

Руководитель рабочей группы:

Зам. директора МБУК ЦБС по информационным технологиям Дарутина А.Г.

(Должность, Ф.И.О.)

Дар
(Подпись)

Члены рабочей группы:

Зам. директора МБУК ЦБС по общим вопросам Меркурьева И.В.

(Должность, Ф.И.О.)

И.В. Меркурьев
(Подпись)

Начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела Суслова Е.А.

(Должность, Ф.И.О.)

Е.А. Суслова
(Подпись)

Заведующий библиотекой Гребенщикова А.П.

(Должность, Ф.И.О.)

А.П. Гребенщикова
(Подпись)

Начальник архитектурно – планировочного отдела

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов:

Руководитель РООИЗ ХМАО-Югры «Тифлопуть» Филиатов С.И.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Председатель СООИ Александров Ю.Г.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____ г. (протокол № ____)

Комиссией (название). _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБУК ЦБС



Я.Б. Юркевич
«30» Июня 2022г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
МБУК «Централизованная библиотечная система»
Центральная детская библиотека

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание Центральная детская библиотека.
1.2. Адрес объекта 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-д Дружбы, дом 11А.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание -- этажей, -- кв.м.
- часть здания 2 этажа (или на 1 этаже) 972,4 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1978 г., последнего текущего ремонта 1992 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не планируется, капитального 2023-2025г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» краткое наименование МБУК ЦБС, ЦДБ.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Республики, 78/1.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет культуры администрации города Сургута.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Энгельса, 8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): культура.
2.2. Виды оказываемых услуг библиотечное обслуживание населения, проведение культурно – просветительных мероприятий.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. — все категории инвалидов.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 200 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта добавить

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются остановочные комплексы:

- остановка ГКДЦ «Строитель» (чётная сторона ул. 30 лет Победы) с расстоянием до объекта 245 м пассажирским транспортом и наименованием маршрута № 2, № 3, №5а, № 23, № 114, №116, №117; маршрутное такси - № 30, 31, 69.

- остановка ГКДЦ «Строитель» (нечётная сторона ул. 30 лет Победы) с расстоянием до объекта 290 м пассажирским транспортом, и наименованием №5, № 6, № 7, № 8, №10, № 114, №117; маршрутное такси - № 30, 31, 40.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту На маршрутах № 2, № 3, №5, № 6, № 7, № 8, №10, № 23, № 11. задействованы низкопольные автобусы – адаптированные для перевозки маломобильных групп населения.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 245.

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: пешеходный переход через улицу 30 лет Победы: регулируемый с таймером обратного отсчета времени и звуковой индикацией, с пониженным бордюром.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 59133302020
1.	Все категории инвалидов и МГН	А (О,С,Г,У), ДУ (К)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	А
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»


3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

 Заместитель директора по информационным технологиям А.Г. Дарутина
8 (3462) 28-59-87.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ №
от «30» апреля 2022г.

І Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная детская библиотека, пр. Дружбы, дом 11А
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание		Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	1	Отсутствует информация об объекте.	Все	Установить информацию об объекте.		Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	2	2-4	Отсутствует информационная поддержка и навигация на всем пути движения. (СП 59.13330.2020, пп.5.2, 5.6, 5.8 СП 136.13330. 2016)	Все	Установить систему средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы учреждения.		Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-		-		-
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-		-		-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	-	-	-		-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информационная поддержка на всем пути движения МГН.	Все	Обеспечить систему средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения, доступных для МГН.		Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД	1,2	1-4	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №1 для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно не доступен (ВНД).

Центральная детская библиотека находится на территории принадлежащей МБВ(с) ОУО(с) ОШ №1.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ №
от « 30 » сентября 2022 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная детская библиотека, пр. Дружбы, дом 11А

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	3	5,6	Отсутствуют двухуровневые поручни с безопасным завершением части поручня длиннее марша лестницы на 0.3 м. (п. 6.1.2, п.6.2.11-12. СП 59.13330.2020) (п. 9.5 ГОСТ Р 51261) Нарушена геометрия ступеней лестничного марша. (п. 5.1.12 СП59.13330.2020) Отсутствуют контрастные противоскользящие полосы с фотолюминесцентным покрытием. (п. 6.2.8, п.6.2.11-12. СП 59.13330.2020)	Все О,С Все	Установить двухуровневые поручни с безопасным завершением части поручня длиннее марша лестницы на 0.3 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша выполнить одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. На проступях краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	Установить пандус в соответствии с нормативными требованиями. (по	Альтернативная

							конструктивным особенностям здания, в связи с проложенными коммуникациям, установка пандуса нецелесообразна)	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	4	7,8	Отсутствует звуковой радиомаяк. (СП 136.13330.2016 п. 10.3.3) Отсутствует информационное табло (типа бегущая строка для МГН). (п. 6.5.4. СП 59.13330.2020) Размеры входной площадки № 1, - 2 1,35 x 2,34 м. (п. 6.1.4. СП 59.13330.2020)	С,Г МГН Все	Установить для обозначения адаптивного входа звуковой радиомаяк в соответствии с нормативными требованиями. Установить информационное табло (типа бегущая строка для МГН) на входной группе для обозначения адаптивного входа для представителей МГН. Расширить входную площадку в соответствии с нормативными требованиями.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
2.4	Дверь (входная)	есть	5	5-10	Дверные проемы имеют высоту порогов от 0,025м. до 0,03 м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020). Отсутствует доводчик на двери №2.(п. 6.1.5. СП 59.13330.2020)	КОС Все	Установить в соответствие с нормативными требованиями (пороги не должны превышать 0,014 м.). Установить доводчик, с усилием открывания двери 50 Нм.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
2.5	Тамбур	есть	6	9,10, 34,35	Размеры тамбура №1 - 1,79 x 1,66 м. (п. 6.1.8. СП 59. 13330. 2020) Размеры тамбура №2 - 1,64 x 1,26 м. (п. 6.1.8. СП 59. 13330. 2020)	Все	Изменить глубину тамбура при прямом движении и одностороннем открывании дверей не менее 2,45 м. при ширине не менее 1,6 м. (по конструктивным особенностям здания приведение размеров тамбура в соответствии с требованиями доступности нецелесообразно).	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют двухуровневые поручни с безопасным завершением части поручня длиннее марша лестницы на 0.3 м.	Все	Оборудовать вход, доступный для инвалидов и МГН.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (вход) в здание	ВНД	3-6	5-10, 34,35	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №2 для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно не доступен (ВНД).

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ ____ от «30» октября 2022 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная детская библиотека, пр. Дружбы, дом 11А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	7	11-19	Дверные проемы имеют высоту порогов 0,025м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020). В вестибюле не установлены информационные терминалы/ киоски, информационные табло, тактильно-визуальные схемы. (пп. 6.5.2., 6.5.7 СП 59.13330.2020)	К Все	Снизить пороги до 0,014 м. в соответствии с нормативными требованиями. Установить в вестибюле информационные терминалы /киоски, информационные табло типа «бегущая строка», тактильно-визуальные схемы.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	8	20-26	На проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют полосы, контрастных с поверхностью ступеней. Отсутствует контрастное или фактурное выделение первой и последней ступени. (п. 6.2.8. СП 59.13330.2020) Отсутствуют с двух сторон двухуровневые поручни с безопасным завершением	С Все	На проступях краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м. Установить с двух сторон двухуровневые поручни с безопасным завершением	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

					горизонтальной части поручней длиннее на 0,3 м. лестничного марша. (п. 6.2.8, 6.2.11, 6.2.12. СП 59.13330.2020) На боковой поверхности поручней отсутствуют рельефные обозначения этажей. (п. 6.2.12. СП 59.13330.2020) Отсутствует ограничение боковой части ступени высотой 0,2 м.	С О,С	горизонтальной части поручней длиннее на 0,3 м. лестничного марша. На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней установить рельефные обозначением этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. Установить бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	нет	9	11-15, 17-19, 24, 27-29, 33-37, 49	Отсутствует световые маячки на дверях. (СП 136.13330.2016 п. 10.3.3) Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку менее 0,9м. Дверные проемы имеют высоту порогов 0,03 м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020). Отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначение помещения, дублированные рельефными	С,Г Все	Установить для обозначения адаптивного входа световой и звуковой радиомаяк в соответствии с нормативными требованиями. Расширить дверные проемы и установить двери с шириной одного полотна не менее 0,9м. высоту порогов снизить до 0,014м. Установить информационные таблички, обозначающие назначение помещения, дублированные рельефными	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

					знаками на контрастном фоне. (п.6.5.9 СП 59.13330.2020)		знаками на контрастном фоне со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м., на расстоянии 0,1–0,5 м от дверного проема.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	7-9 10	20-37	Эвакуационные выходы не приспособлены для эвакуации инвалидов. Отсутствуют звуковые маяки и речевые оповещатели. (пп.. 6.2.2.12, 6.5.5. ГОСТ Р 51671-2020)	Все Г	Приспособить эвакуационные выходы для эвакуации инвалидов в соответствии с нормативными требованиями. Рекомендуются устанавливать звуковые маяки и речевые оповещатели на пути движения.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Эвакуационные выходы не приспособлены для эвакуации инвалидов. Отсутствует незадымляемая зона с необходимыми приспособлениями и оборудованием для пребывания МГН.	Все	Эвакуационные выходы приспособить для эвакуации инвалидов в соответствии с нормативными требованиями.	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	7-10	11-39, 49	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №3 для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно не доступен (ВНД).

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ ____ от «30» сентября 2022 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная детская библиотека, пр. Дружбы, дом 11А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	11	38-41	Отсутствуют информационные таблички о назначении помещения, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. (п.6.5.9 СП 59.13330.2020)	Все	Установить информационные таблички, о назначении помещения, дублированные рельефными знаками на контрастном фоне со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м., от уровня пола. на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	12	42-51	Отсутствуют зона специализированного обслуживания для инвалидов. (п.8.1.3, 8.1.4 СП 59.13330.2020) Расстояние между стеллажами не соответствуют нормативным требованиям (0,7 м.) (п. 8.6.10 СП 59.13330.2020) Читательские места и стеллажи	С,Г,У К С	Обустроить в зоне обслуживания места для инвалидов из расчета не менее 5% общего числа мест. Расширить проходы в читальном зале библиотеки до 1,2 м. В зоне обслуживания лиц с	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

					не оборудованы дополнительным освещением. (п. 8.6. 11 СП 59.13330.2020) Отсутствуют информационные таблички о назначении помещения, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. (п.6.5.9 СП 59.13330.2020) Отсутствует напольный указатель «Поле получения услуги (информации). (п.6.13 СП 136. 13330.2016)	Все С	недостатками зрения читательские места и стеллажи со специальной литературой оборудовать добавочным освещением с уровнем естественной освещенности этой читательской зоны (КЕО - 2,5%), а уровень искусственного освещения читательского стола - не менее 1000 лк. Установить информационные таблички, о назначении помещения, дублированные рельефными знаками на контрастном фоне со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м., от уровня пола. на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. Установить напольный указатель «Поле получения услуги (информации).	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
4.3	Прилавочная форма обслуживания (гардероб)	нет	13	16, 52, 53	Отсутствуют информационные таблички о назначении помещения, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. (п.6.5.9 СП 59.13330.2020) Расстояние между стеллажами не соответствуют требованиям (0,7	Все К	Установить информационные таблички, о назначении помещения, дублированные рельефными знаками на контрастном фоне со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м., от уровня пола. на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. Оборудовать в гардеробе выделенное место обслуживания,	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

					м.) (п. 8.6.10 СП 59.13330.2020) В гардеробе отсутствует выделенное место обслуживания, используемое посетителями-инвалидами на креслах-колясках, которое должно находиться на высоте 0,85 м. от уровня пола, шириной не менее 1,0 м. (п.8.1.7 СП 59.13330.2020) Ширина стойки не соответствует нормативным требованиям (ширина 0,04 м.). (п.7.15 СП 136. 13330.2016) Отсутствует напольный указатель «Поле получения услуги (информации). (п.6.13 СП 136. 13330.2016)	Все К	используемое посетителями-инвалидами на креслах-колясках, которое должно находиться на высоте 0,85 м. от уровня пола, шириной не менее 1,0 м. Выполнить в гардеробе выделенное место обслуживания, используемое посетителями-инвалидами на креслах-колясках, которое должно находиться на высоте 0,85 м. от уровня пола, шириной не менее 1,0 м. Установить прилавок для размещения на рабочей поверхности предметов 0,3-0,45 м. Установить напольный указатель «Поле получения услуги (информации).	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информационные таблички о назначении помещения, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом.	Все	Установить информационные таблички в соответствии с нормативными требованиями.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): зона обслуживания инвалидов	ВНД	11-13	16, 38-53	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №4 для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН доступен условно при помощи персонала (ДУ п.п). Организация альтернативной формы обслуживания (на объекте, на дому, дистанционно).

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ ____ от «30» сентября 2022 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная детская библиотека, пр. Дружбы, дом 11А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	14	54-58	Отсутствует универсальная кабина для инвалидов. (п. 6.3.1. СП 59.13330.2020) Размеры туалетной комнаты не соответствуют: 1,44 x 1,52м., 3,07*1,88 (п. 6.3.3, 6.3.7 СП 59.13330.2020) Отсутствует пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м. для размещения кресла- коляски. Отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Отсутствует свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски. Отсутствуют стационарные и откидные опорные поручни. (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020) Отсутствуют информационные	Все К Все К Все Все КОС	Оборудовать универсальную кабину для инвалидов. Предусмотреть размеры туалетной комнаты не менее 1,65 x 2,2 м. Создать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м. для размещения кресла- коляски. Установить крючки для костылей, одежды и других принадлежностей. Создать свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски. Установить стационарные и откидные опорные поручни. Установить информационные	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

				таблички о назначении помещения, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. (п.6.5.9 СП 59.13330. 2020, п. 6.3.6. СП 59.13330.2020) Отсутствует система тревожной сигнализации или двухсторонней громкоговорящей связи. (п. 6.3.1 – 6.3.3, 6.3.6 – 6.3.9, 6.5.8 СП 59.13330.2020) На дверях отсутствуют автоматические доводчики с дистанционным управлением от кнопки. Отсутствует кран с рычажной рукояткой и термостатом, унитазы и писсуары с автоматическим сливом воды. (п. 6.3.6 - 6.3.9. СП 59.13330.2020) В дверях отсутствует устройство с отрыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно». (п. 6.3.9. 6.5.11 СП 59.13330.2020) Электророзетки расположены выше требований доступности (1,65 от уровня пола). (п. 6.4.2 СП 59.13330.2020)		таблички, о назначении помещения, дублированные рельефными знаками на контрастном фоне со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м., от уровня пола. на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. Оборудовать кабину системой тревожной сигнализации или двухсторонней громкоговорящей связи. Дверь должна быть с автоматическим доводчиком и с дистанционным управлением от кнопки. Установить кран с рычажной рукояткой и термостатом, либо с автоматическим и сенсорным краном бесконтактного типа, унитаз и писсуар вертикальной формы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением. Установить в дверях устройство с отрыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно». Расположить электророзетки на высоте от 0,4 до 0,8м. от уровня пола.	
					Все		
					Все		
					С		
					С		
					С		

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ ____ от «30» *allfeel* 2022г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная детская библиотека, пр. Дружбы, дом 11А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	15	59-61	Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении, и свободно передвигаться в здании.	Все	Установить комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении, и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении, и свободно передвигаться в здании.	Все	Установить комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении, и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении, и свободно передвигаться в здании.	С	Установить комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении, и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к		-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая	Все	Установить комплексную систему информации, которая позволяет	Индивидуальное решение с ТСР.

	зоне				позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении, и свободно передвигаться в здании.		инвалиду определять место своего положения в помещении, и свободно передвигаться в здании.	
--	------	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	15	59-61	Индивидуальное решение с ТСП.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны № 6 для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно не доступен (ВНД).

**МБУК «Централизованная библиотечная система»
Центральная детская библиотека, пр. Дружбы, 11А**

Территории, прилегающей к зданию

Фото №1. Вход на территорию




Фото №2. Путь движения на территории



Фото №3. Путь движения на территории



Фото №4. Путь движения на территории



Вход в здание

Фото №5. Лестница (наружная) №1, дверь (входная) №1



Фото №6. Лестница (наружная) №2, дверь (входная) №2



Фото №7. Входная площадка (перед дверь), входная дверь №1




Фото №8. Входная площадка (перед дверь), входная дверь №2



Фото №9. Дверь (входная) №1, тамбур



Фото №10. Дверь (входная) №2, тамбур



Пути движения внутри здания

Фото №11. Коридор, пути эвакуации



Фото №12. Коридор, пути эвакуации



Фото №13. Коридор, пути эвакуации, дверь



Фото №14. Коридор, пути эвакуации, дверь



Фото №15. Вестибюль, пути эвакуации, коридор



Фото №16. Вестибюль, гардероб, пути эвакуации




Фото №17. Коридор, пути эвакуации, дверь



Фото №18. Коридор, пути эвакуации, дверь



Фото №19. Коридор, пути эвакуации, дверь



Лестница (внутри здания)

Фото №20. Лестница, пути эвакуации



Фото №21. Лестница, пути эвакуации



Фото №23. Лестница, пути эвакуации



Фото №24. Лестница, пути эвакуации,
Дверь



Фото №25. Лестница, пути эвакуации,



Фото №26. Лестница, пути эвакуации



Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)

Фото №27. Пути эвакуации, дверь



Фото №28. Пути эвакуации, дверь



Фото №29. Пути эвакуации, дверь



Фото №30. Пути эвакуации



Фото №31. Пути эвакуации, лестница




Фото №32. Пути эвакуации, лестница



Фото №33. Пути эвакуации



Фото №34. Пути эвакуации, дверь, тамбур



Фото №35. Пути эвакуации, дверь, тамбур



Фото №36. Дверь эвакуационного выхода
пути эвакуации




Фото №37. Дверь эвакуационного выхода,
тамбур, пути эвакуации



Кабинетная форма обслуживания

Фото №38. Кабинетная форма обслуживания,
дверь



Фото №39. Кабинетная форма обслуживания,
дверь



Фото №40. Кабинетная форма обслуживания



Фото №41. Кабинетная форма обслуживания



Зальная форма обслуживания

Фото №42. Зальная форма обслуживания




Фото №43. Зальная форма обслуживания



Фото №44. Зальная форма обслуживания



Фото №45. Зальная форма обслуживания




Фото №46. Зальная форма обслуживания



Фото №47. Зальная форма обслуживания



Фото №48. Зальная форма обслуживания




Фото №49. Зальная форма обслуживания, дверь



Фото №50. Зальная форма обслуживания, дверь




Фото №51. Зальная форма обслуживания, дверь



Прилавочная форма обслуживания (гардероб)

Фото №52. Гардероб, дверь



Фото №53. Гардероб, дверь



Туалетная комната

Фото №54. Туалетная комната



Фото №55. Туалетная комната



Фото №56. Туалетная комната, дверь



Фото №57. Туалетная комната




Фото №58. Туалетная комната



Визуальные средства

Фото №59. Визуальные средства



Фото № 60. Визуальные средства




Фото № 61. Визуальные средства



МБУК «Централизованная библиотечная система»
Центральная детская библиотека, пр. Дружбы, 11а

Позэтажный план
1 этаж


- 3 - лестница
- 4 - входная площадка (перед дверью)
- 5 - дверь (входная)
- 6 - тамбур
- 7 - коридор (вестибюль)
- 8 - лестница (внутри здания)
- 9 - дверь
- 10 - пути эвакуации
- 11 - кабинетная форма обс-я
- 12 - зальная форма обс-я
- 13 - прилавочная форма обс-я (гардероб)
- 14 - туалетная комната
- 15 - визуальные ср-ва




МБУК «Централизованная библиотечная система»
Центральная детская библиотека, пр. Дружбы, 11а

Позтажный план
2 этаж

- 7 - коридор (вестибюль)
- 8- лестница (внутри здания)
- 9 - дверь
- 10 - пути эвакуации
- 12 - зальная форма obs-я
- 14 - туалетная комната



План территории



1 - вход на прилегающую территорию


← 2 - - путь движения по территории

 - зеленая зона

МБУК «Централизованная библиотечная система»
Центральная детская библиотека, пр. Дружбы, 11а

Схема микрорайона
(нечетная)

2, автобус
3, автобус
5а, автобус
10, автобус
23, автобус
114, автобус
116, автобус
117, автобус
30, маршрутное такси
31, маршрутное такси
69, маршрутное такси




-  - объект
-  - автобусная остановка
-  - пешеходный переход
-  - светофор
-  - пути движения к объекту

МБУК «Централизованная библиотечная система»
Центральная детская библиотека, пр. Дружбы, 11а

Схема микрорайона
(четная)

5, автобус
6, автобус
7, автобус
8, автобус
10, автобус
114, автобус
117, автобус
30, маршрутное такси
31, маршрутное такси
40, маршрутное такси



-  - объект
-  - автобусная остановка
-  - пешеходный переход
-  - светофор
-  - пути движения к объекту

Российская Федерация

Тюменская область

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие
"Бюро технической инвентаризации"Район Ханты-Мансийский автономный округ-ЮграГород Сургут

Район города _____

Технический паспортна домовладение (кондоминимум, жилое или нежилое здание, границы
земельного участка которого обособлены),
садовый и дачный участок№ 11а по проезду ДружбыВстроенное нежилое помещение,
расположенное на 1, 2-ом этажах 2-этажного нежилого здания.
Центральная детская библиотека.

Номер в реестровой книге	130612:001:002776560:0001:20055					
Инвентарный номер	71:136:001:002776560:0001:20055					
Номер в реестре жилищного фонда	2					
Кадастровый номер	86	10	0000000	0000	71:136:001:002776560:0001:20055	
	А	Б	В	Г	Д	Е

Составлен по состоянию на

" 13 " июня 2012 г.

" " " 20 г.

" " " 20 г.

НапоминаниеЛитеры и номера строений и сооружений,
указанные ранее в документации, выданной
МОРП, изменению не подлежат.

5. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДАНИЯ

Серия, тип проекта

од постройки	переоборудовано		В	году
	надстроено			

_____ от последнего капитального ремонта _____ Число этажей _____

Кроме того имеется: подвал, цокольный этаж, мансарда, мезонин, чердак

Строительный объем м³ в т.ч. Встроенных нежилых помещений м³

Число лестниц _____ шт.; их уборочная площадь _____ м²

Уборочная площадь общих коридоров и мест общ. пользования _____ м²

Площадь здания (с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лест. кл.) м²

из нее а) жилые помещения: общая площадь квартир м²

площадь квартир м^2 в т.ч. жилая площадь м^2

б) нежилые помещения	м ²
----------------------	----------------

Ср. жилая площадь квартиры м² Ср. внутренняя высота жилых помещений м

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ КВАРТИР ЖИЛОГО ЗДАНИЯ ПО ЧИСЛУ КОМНАТ

[illegible]

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ КВАРТИР ЖИЛОГО ЗДАНИЯ С УЧЕТОМ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

[illegible]

НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И СЛУЖЕБНЫХ ПОСТРОЕК (м кв.)

[illegible]

**10. ИСЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ И ОБЪЕМОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ**

[illegible]

**12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НЕЖИЛЫХ ПРИСТРОЕК,
НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ПОДВАЛОВ, СЛУЖЕБНЫХ ПОСТРОЕК**

Наименование		Лит.	Год постройки	Этажность		Лит.	Год постройки	Этажность	
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Удельные веса по таблице		Ценностные коэффициенты	Удельные веса после применения коэффициентов	Удельные веса по таблице		Ценностные коэффициенты	Удельные веса после применения коэффициентов
Фундамент									
Наружные стены									
Перегородки									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Проемы	окна								
	двери								
Отделка	внутренняя								
	наружная								
Электричество									
Отопление									
Разные работы									
% износа									
Итого:		100		X		Итого:		100	X


Наименование		Лит.	Год постройки	Этажность		Лит.	Год постройки	Этажность	
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Удельные веса по таблице		Ценностные коэффициенты	Удельные веса после применения коэффициентов	Удельные веса по таблице		Ценностные коэффициенты	Удельные веса после применения коэффициентов
1	Фундамент								
2	Наружные стены								
	Перегородки								
3	Перекрытия								
4	Крыша								
5	Полы								
6	Проемы								
	окна								
7	двери								
	внутренняя								
8	наружная								
	Электричество								
9	Отопление								
	Разные работы								
% износа						% износа			
Итого:		100		X		Итого:		100	X

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану нежилого здания (помещения), расположенного в городе (другом поселении)

г. Сургуте,


[illegible]



1 этаж

СТМУП "Бюро технологической инвентаризации"			
Лист	Поправки к плану на строение		
№	им. А. Дроздова, 10 г. Сургут		
Дата	Внесения	Фамилия, имя, отчество	Подпись
14.03.2017	госпожи	Кузнецова Л.Г.	
27.04.2017	директору	Кузнецова О.Ю.	

2 этаж



СТМУП "Бюро технико-судебной экспертизы"				
Лист №3	Позитивный ответ на строение ж. А пр.м. Девушки, 14 г. Сургут			М.Д. №
Дата	Адрес	Фамилия, имя, отчество	Выдано	
14.06.2017	г. Сургут	Киушкина Л.Г.	14	
17.06.17	г. Сургут	Кузнецова О.Ю.	14	

[illegible]

**МБУК «Централизованная библиотечная система»
Центральная детская библиотека, пр. Дружбы, 11А**

Пути движения от остановки к объекту

Фото № 62. Остановочный комплекс



Фото № 63. Путь движения к объекту



Фото № 64. Путь движения к объекту



Фото № 65. Путь движения к объекту



Фото № 66. Путь движения к объекту



Фото № 67. Путь движения к объекту





Фото № 68. Путь движения к объекту



Фото № 69. Путь движения к объекту




Фото № 70. Путь движения к объекту



Фото № 71. Путь движения к объекту





- Конвенция ООН о правах инвалидов
- Госпрограмма «Доступная среда»
- Карта доступности объектов
- Новости Интервью
- Горячая линия

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

Редактирование объекта: [Удалить объект](#) [К списку объектов](#)

Дата изменения: 01.06.2022

Объект успешно отредактирован

Наименование* МБУК ЦБС «Центральная детская библиотека»

Адрес:

Субъект РФ* Ханты-Мансийский автономный округ

Район в составе субъекта

Город* город Сургут