

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБУК ЦБС



Н.В. Жукова
2021г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МБУК «Централизованная библиотечная система»
библиотека № 23

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание библиотека №23.
- 1.2. Адрес объекта 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-д Дружбы, дом 8.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ - _____
 - часть здания на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома, 88,9 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ - _____
- 1.4. Год постройки здания 1976 г., последнего текущего ремонта 2007 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не планируется, капитального не планируется.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» краткое наименование МБУК ЦБС, библиотека №23.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Республики, 78/1.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет культуры и туризма администрации города Сургута.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Энгельса, 8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): культура.
- 2.2. Виды оказываемых услуг библиотечное обслуживание населения, проведение культурно – просветительных мероприятий.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития все категории.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 33 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются остановочные комплексы:

- остановка ГКДЦ «Строитель» (чётная сторона ул. 30 лет Победы) с расстоянием до объекта 250 м пассажирским транспортом, и наименованием маршрута № 2, № 3, №5, № 6, № 7, № 8, №10, № 23, № 114; маршрутное такси - № 30, 31,34, 40, 69, 96.

- остановка ГКДЦ «Строитель» (нечётная сторона ул. 30 лет Победы) с расстоянием до объекта 225 м пассажирским транспортом, и наименованием № 2, № 3, №5, № 6, № 7, № 8, №10, № 23, № 114; маршрутное такси - № 30, 31,34, 40, 69, 96.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту На маршрутах задействованы низкопольные автобусы № 2, № 3, №5, № 6, № 7, № 8, №10, № 23, № 114.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 225 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: пешеходный переход через улицу 30 лет Победы: регулируемый с таймером обратного отсчета времени и звуковой индикацией, с пониженным бордюром.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальна; нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет по пути пешеходного маршрута от остановки по четной стороне имеется технологический транспортный внутриквартальный въезд-выезд, имеется ненормативное сопряжение пешеходной зоны с проезжей частью, отсутствие бордюра.

Движение по нечетной стороне от остановки до пешеходного перехода через ул. 30 Победы на четную сторону пересекает въезд-выезд к автостоянке.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): да.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	А
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2.	Вход (входы) в здание	ВНД
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно – функциональные зоны: территория прилегающая к зданию (участок) вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех участках), зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,Г,С,У) временно недоступна (ВНД).

Несмотря на наличие архитектурно – планировочных барьеров, что является не соответствием норм СП 59-13330.2016, уровень доступности объекта относится как «Доступно условно» (ДУ) – это обусловлено тем, что в учреждении разработан пакет внутренней нормативной документации: приказ №04-11-05-50/16 от 20.02.2016 об утверждении мероприятий «дорожной карты», назначено должностное лицо, ответственное за контроль, организацию, координацию работы по обеспечению доступности для инвалидов объекта и услуг ЦБС; разработан «Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи; утверждена программа работы с инвалидами «Интеграция»; определен план проведения обучения работников учреждения основам ситуационной помощи; внесены дополнения в должностные инструкции работников; персонал обучен основам оказания ситуационной помощи, что является отражением показателя в дорожной карте, как ДУ -ПП (доступно условно при помощи персонала).

Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,Г,С,У) временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2021-2030 в рамках исполнения за счет средств муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года"**.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **требуется.**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование **с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), **отсутствует.**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ и сайтах: **окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры раздел «Доступная среда»; на официальном сайте учреждения: <http://slib.ru/pasporta-dostupnosti>.**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _____ 20___ г.

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «___» _____ 20___ г.

3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБУК ЦБС

Н.В. Жукова
2021г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МБУК «Централизованная библиотечная система»
библиотека № 23

«12» 02 2021 г.

г. Сургут
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание библиотека №23.
- 1.2. Адрес объекта 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-д Дружбы, дом 8.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____
 - часть здания на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома, 88,9 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____
- 1.4. Год постройки здания 1976 г., последнего текущего ремонта 2007 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не планируется, капитального не планируется.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» краткое наименование МБУК ЦБС, библиотека №23.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Республики, 78/1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

МБУК ЦБС создано для выполнения работ, оказания услуг в целях реализации полномочий Администрации города в социальной сфере. Деятельность учреждения осуществляется на основании устава и положения о филиале. Свидетельство о государственной регистрации юр. лица ОГРН 1028600602920; ИНН 8602002602.

Учредителем является муниципальное образование городской округ город Сургут.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются остановочные комплексы:

- остановка ГКДЦ «Строитель» (чётная сторона ул. 30 лет Победы) с расстоянием до объекта 250 м пассажирским транспортом, и наименованием маршрута № 2, № 3, №5, № 6, № 7, № 8, №10, № 23, № 114; маршрутное такси - № 30, 31,34, 40, 69, 96.

- остановка ГКДЦ «Строитель» (нечётная сторона ул. 30 лет Победы) с расстоянием до объекта 225 м пассажирским транспортом, и наименованием № 2, № 3, №5, № 6, № 7, № 8, №10, № 23, № 114; маршрутное такси - № 30, 31,34, 40, 69, 96.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту На маршрутах задействованы низкопольные автобусы № 2, № 3, №5, № 6, № 7, № 8, №10, № 23, № 114.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 225 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:

пешеходный переход через улицу 30 лет Победы: регулируемый с таймером обратного отсчета времени и звуковой индикацией, с пониженным бордюром.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальна; нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет по пути пешеходного маршрута от остановки по четной стороне имеется технологический транспортный внутриквартальный въезд-выезд, имеется ненормативное сопряжение пешеходной зоны с проезжей частью, отсутствие бордюра.

Движение по нечетной стороне от остановки до пешеходного перехода через ул. 30 Победы на четную сторону пересекает въезд-выезд к автостоянке.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): да.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	А
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1	1-5
2.	Вход (входы) в здание	ВНД	2-5	6-14
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	2-5	15-17, 20, 21,25,31-33
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	7	18-20,22-24, 27,28, 34,35

5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	8	36-40
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	41-42
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		43-50

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно – функциональные зоны: территория прилегающая к зданию (участок) вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех участках), зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,Г,С,У) временно недоступна (ВНД).

Несмотря на наличие архитектурно – планировочных барьеров, что является не соответствием норм СП 59-13330.2016, уровень доступности объекта относится как «Доступно условно» (ДУ) – это обусловлено тем, что в учреждении разработан пакет внутренней нормативной документации: приказ №04-11-05-50/16 от 20.02.2016 об утверждении мероприятий «дорожной карты», назначено должностное лицо, ответственное за контроль, организацию, координацию работы по обеспечению доступности для инвалидов объекта и услуг ЦБС; разработан «Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи; утверждена программа работы с инвалидами «Интеграция»; определен план проведения обучения работников учреждения основам ситуационной помощи; внесены дополнения в должностные инструкции работников; персонал обучен основам оказания ситуационной помощи, что является отражением показателя в дорожной карте, как ДУ -ПП (доступно условно при помощи персонала).

Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,Г,С,У) временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* - указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021-2030 в рамках исполнения за счет средств муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года".
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) требуется.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

4.4.1. согласование на Комиссии: Рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов протокол № от 20 г.
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): -

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;-

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);-

4.4.5. согласование с общественной организацией инвалидов: Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению ХМАО-Югры «Тифлопуть» - Филатов С. И. председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов - Александров Ю.Г.;

4.4.6. другое: нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта –
(наименование документа и выдавшей его организации, дата).

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры раздел «Доступная среда»; на официальном сайте учреждения: <http://slib.ru/pasporta-dostupnosti>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 3 л.
3. Путь движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.
7. Результаты фотофиксации на объекте библиотека № 23	на 13 л.
8. поэтажный план, паспорт БТИ	на 16 л.
9. План территории	на 1 л.
10. Схема микрорайона	на 2 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)	на 4 л.

Руководитель рабочей группы:

Зам. директора МБУК ЦБС по информационным технологиям Дарутина А.Г.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Зам. директора МБУК ЦБС по общим вопросам Меркурьева И.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела Суслова Е.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заведующий библиотекой № 23 Тесленко С.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Начальник архитектурно – планировочного отдела В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Руководитель РООИЗ ХМАО-Югры «Тифлопуть» Филатов С.И.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества

инвалидов Александров Ю.Е.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____ г. (протокол № ____)

Комиссией (название). _____





АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
МБУК «Централизованная библиотечная система»
библиотека № 23

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание библиотека №23.
1.2. Адрес объекта 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-д Дружбы, дом 8.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ -
- часть здания на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома, 88,9 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ -
1.4. Год постройки здания 1976 г., последнего текущего ремонта 2007 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не планируется, капитального не планируется.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» краткое наименование МБУК ЦБС, библиотека №23.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Республики, 78/1.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет культуры и туризма администрации города Сургута.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Энгельса, 8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): культура.
2.2. Виды оказываемых услуг библиотечное обслуживание населения, проведение культурно – просветительных мероприятий.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития все категории.*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 33 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются остановочные комплексы:

- остановка ГКДЦ «Строитель» (чётная сторона ул. 30 лет Победы) с расстоянием до объекта 250 м пассажирским транспортом, и наименованием маршрута № 2, № 3, №5, № 6, № 7, № 8, №10, № 23, № 114; маршрутное такси - № 30, 31,34, 40, 69, 96.

- остановка ГКДЦ «Строитель» (нечётная сторона ул. 30 лет Победы) с расстоянием до объекта 225 м пассажирским транспортом, и наименованием № 2, № 3, №5, № 6, № 7, № 8, №10, № 23, № 114; маршрутное такси - № 30, 31,34, 40, 69, 96.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту На маршрутах задействованы низкопольные автобусы № 2, № 3, №5, № 6, № 7, № 8, №10, № 23, № 114.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 225 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет.

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:* пешеходный переход через улицу 30 лет Победы: регулируемый с таймером обратного отсчета времени и звуковой индикацией, с пониженным бордюром.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:* нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* по пути пешеходного маршрута от остановки по четной стороне имеется технологический транспортный внутриквартальный въезд-выезд, имеется ненормативное сопряжение пешеходной зоны с проезжей частью, отсутствие бордюра.

Движение по нечетной стороне от остановки до пешеходного перехода через ул. 30 Победы на четную сторону пересекает въезд-выезд к автостоянке.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): да.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 59-13330-2016

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	А
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Заместитель директора по информационным технологиям А.Г. Дарутина 8 (3462) 28-59-87.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ ____ от «02» 02 2021г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека № 23, пр. Дружбы, дом 8
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	1	1-5	Отсутствует информационная поддержка на всем пути движения. (п.5.1, СП 59.13330 2016, п.5.2, п. 5.6 СП 136.13330 2012.) Отсутствует тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, перед лестничным маршем. (п. 5.1.10 СП 59.13330)	Все С	Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия). Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

						препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.	
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует беспрепятственное и удобное передвижение МГН по территории к зданию. Отсутствует информационная поддержка на всем пути движения МГН.	Все Обеспечить беспрепятственное и удобное передвижение МГН по территории к зданию. Обеспечить систему средств информационной поддержки и навигации следует обеспечить на всех путях движения, доступных для МГН.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД	1	1-5	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №1 для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно не доступен (ВНД).

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ ____ от «12» 02 2021 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека № 23, пр. Дружбы, дом 8

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	6	Отсутствуют двухуровневые поручни с безопасным завершением части поручня длиннее марша лестницы на 0.3 м. п. 6.2.11-12. СП 59.13330.2016 Нарушена геометрия ступеней лестничного марша. СП 59.13330 п. 5.1.12	Все О.С	Установить двухуровневые поручни с двух сторон с безопасным завершением части поручня длиннее марша лестницы на 0.3 м. и соответствовать техническим требованиям к опорным стационарным устройствам. Диаметр округлого сечения от 0,03 до 0,05 м., ширина поверхности захвата поручней должна обеспечивать надежный захват рукой. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

					Краевые ступени лестничного марша не выделены цветом или фактурой. СП 59.13330 п. 5.1.12 п. 6.2.8. СП 59.13330.2016 Отсутствует закругление лестничных ступеней радиусом 0,05 м. п. 6.2.8. СП 59.13330.2016 Отсутствуют вызывные устройства или средства связи с персоналом. п. 6.1.1. СП 59.13330.2016	О Все	Нанести на проступи краевых ступеней лестничного марша одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04м. Ребро ступеней выполнить с закруглением радиуса не более 0,05 м. Установить вызывные устройства или средства связи с персоналом.	
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Лестница не дублируется пандусом или подъемным устройством. п. 5.1.14. СП 59.13330.2016	Все	Установить пандус в соответствии с нормативными требованиями или предусмотреть подъемное устройство <i>(на объекте применяется альтернативная форма обслуживания на дому)</i>.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	3	8	Отсутствует звуковой радиомаяк. СП 59.13330.2016 п. 6.5.6, СП 136.13330.2012 п. 10.3.3. Размеры входной площадки 1,35 x 1,3 м. п. 5.1.15. СП 59.13330.2016	Все Все	Установить в соответствии с инструкцией звуковой маяк на стене с целью информирования посетителей об особенностях работы учреждения, ориентирования посетителей как пройти к адаптированному входу в учреждение. Предусмотреть размеры входной площадки не менее 1,5 x 1,5 м. <i>(применяется альтернативная форма обслуживания на дому)</i>.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.4	Дверь (входная)	есть	4	7, 9-	Ширина одного дверного полотна, двухстворчатой двери, 0,75 м.	К.О.С	Необходимо переоборудовать входную дверь в соответствии с	Текущий ремонт.

				10	Высота порога 0,03 м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016).		нормативными требованиями. Установить двери шириной одного полотна не менее 0,9 м. и высотой порога не более 0,014 м.	Индивидуальное решение с ТСП.
2.5	Тамбур	есть	5	11-14	Размеры тамбура 2,8 x 1,35 м. п. 6.1.8. СП 59.13330.2016 Отсутствуют дренажные и водосборные решетки. п. 6.1.8. СП 59.13330.2016	Все Все	Предусмотреть глубину тамбура при прямом движении и одностороннем открывании дверей не менее 2,45 м. при ширине не менее 1,6 м. <i>(по конструктивным особенностям здания приведение размеров тамбура в соответствии с требованиями доступности нецелесообразно).</i> Установить дренажные и водосборные решетки в полу на одном уровне с поверхностью покрытия пола.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует вход, доступный для инвалидов и МГН.	Все	Оборудовать вход, доступный для инвалидов и МГН.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (вход) в здание	ВНД	2-5	6-14	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №2 для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно не доступен (ВНД).

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ ____ от «12» 02 2021 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека № 23, пр. Дружбы, дом 8

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	6	15,16, 17,20, 21,25, 29,31, 32,33	Отсутствуют тактильные направляющие, или контрастно окрашенные поверхности на участках пола перед дверными проемами, перед поворотом коммуникационных путей за 0.6м. п. 6.2.3. СП 59.13330.2016. Отсутствуют световые маячки. СП 59.13330.2016 п. 6.5.4, СП 136.13330.2012 п. 10.2.9.	С	Нанести тактильно- контрастные предупреждающие указатели на участках пола перед доступными дверными проемами глубиной 0,5-0,6 м., с высотой рифов 4 мм. Установить световые маяки на высоте 1,5-2,1 м от уровня пола для обозначения адаптированного входа в здание, а также для обозначения габаритов дверей. Помогают слабовидящим людям ориентироваться на территории учреждения и избежать травмирования.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	6	15-33	Эвакуационные выходы не приспособлены для эвакуации инвалидов. Отсутствует незадымляемая зона с необходимыми приспособлениями и оборудованием для пребывания МГН. СП59.13330.2016 п. 6.2.19-6.2.32 6.2.21. Отсутствуют световые звуковые маячки. п. 7.2.; 7.6 ГОСТ Р 51671-2015.	Все С, Г	Эвакуационные выходы приспособить для эвакуации инвалидов в соответствии с нормативными требованиями. Установить световые и звуковые маячки.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует оптимальный безопасный короткий путь в зоне целевого посещения.	Все	Обустроить оптимальный безопасный короткий путь в зоне целевого посещения.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	6	15-33	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №3 для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно не доступен (ВНД).

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ ____ от «12» 02 2021 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека № 23, пр. Дружбы, дом 8

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания		7	18,19, 20,22, 23,24, 26,27, 28,30 34,35	Отсутствуют зона специализированного обслуживания для инвалидов. п. 8.1.3. СП 59.13330.2016. Расстояние между стеллажами 0,7 м. Читательские места и стеллажи не оборудованы дополнительным освещением. п. 8.6.10.-11 СП 59.13330.2016	Все	Предусмотреть в зоне обслуживания места для инвалидов из расчета не менее 5% расчетного числа посетителей. Проходы в читальном зале библиотеки должны иметь ширину не менее 1,2 м. В зоне обслуживания лиц с недостатками зрения читательские места и стеллажи со специальной литературой следует оборудовать добавочным освещением. Необходимо предусматривать высокий уровень естественной	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

					Отсутствуют информационные таблички о назначении помещения, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. (п.6.5.9 СП 59.13330. 2016).	Все	освещенности этой читательской зоны (КЕО - 2,5%), а уровень искусственного освещения читательского стола - не менее 1000 лк. Установить информационные таблички, о назначении помещения дублированные рельефными знаками на контрастном фоне со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м., на расстоянии 0,1–0,5 м от дверного проема.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.3	Прилабочная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют зона специализированного обслуживания для инвалидов. Отсутствуют информационные таблички о назначении помещения, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. (п.6.5.9 СП 59.13330. 2016).	Все	Предусмотреть в зоне обслуживания места для инвалидов из расчета не менее 5% расчетного числа посетителей. Установить информационные таблички, о назначении помещения продублированные рельефными знаками на контрастном фоне со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м., на расстоянии 0,1–0,5 м от дверного проема.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): зона обслуживания инвалидов	ВНД	7	34-35	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №4 для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН доступен условно при помощи персонала (ДУ п.п). Организация альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно).

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 1 от « » 20 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека № 23, пр. Дружбы, дом 8

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	8	36-39	Отсутствует универсальная кабина для инвалидов. п. 6.3.2. СП 59.13330.2016. Размеры туалетной комнаты 1,34 х 0,72м.	Все	Оборудовать универсальную кабину для инвалидов. Предусмотреть размеры туалетной комнаты не менее 1,65 х 2,2 м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей, стационарные и откидные опорные поручни, поворотных или откидных сидений, унитаз и писсуар вертикальной формы с автоматическим сливом воды.	Все	Установить крючки для костылей, одежды и других принадлежностей, стационарные и откидные опорные поручни, поворотных или откидных сидений.	
					Отсутствует пространство рядом с унитазом для размещения кресла-коляски и свободная зона для разворота кресла-коляски.	К	Создать пространство рядом с унитазом для размещения кресла-коляски и свободная зона для разворота кресла-коляски.	

					Ширина дверного полотна 0,80 м. п. 6.3.2. СП 59.13330.2016. Отсутствуют информационные таблички о назначении помещения, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. (п.6.5.9 СП 59.13330. 2016). п. 6.3.3. СП 59.13330.2016. Отсутствует система двухсторонней громкоговорящей связи (п. 6.3.6, 6.5.8 СП 59.13330.2016). Отсутствует кран с рычажной ручкой и термостатом унитаза и писсуар вертикальной формы с автоматическим сливом воды. п. 6.3.9. СП 59.13330.2016.	К Все Все	Установить двери с шириной одного полотна не менее 0,9 м. Установить информационные таблички, о назначении помещения, продублированные рельефными знаками на контрастном фоне со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м., на расстоянии 0,1–0,5 м от дверного проема. Оборудовать кабину системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Установить кран с рычажной ручкой и термостатом, либо с автоматическим и сенсорным краном бесконтактного типа, унитаза и писсуар вертикальной формы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением.	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-		-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	40	Имеется вешалка при входе.	Все	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	Отсутствует универсальная кабина, доступная для инвалидов и МГН.	Все	Оборудовать универсальную индивидуальную кабину, доступную для инвалидов и МГН.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	8	36-40	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №3 для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно не доступен (ВНД).

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ ____ от «12» 02 2021 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека № 23, пр. Дружбы, дом 8

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	41, 42	Отсутствует комплексная система визуальной информации, обеспечивающая возможность определения местоположения, ориентации в пространстве и самостоятельного передвижения по объекту. п.6.8. ГОСТ Р 51671-2015.	Все	Оборудовать комплексную систему визуальной информации, обеспечивающую возможность определения местоположения, ориентации в пространстве и самостоятельного передвижения по объекту.	Индивидуальное решение с ТСР.
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствует комплексная система акустической информации, обеспечивающая возможность определения местоположения, ориентации в пространстве и самостоятельного передвижения по объекту. п.6.8. ГОСТ Р 51671-2015.	Все	Оборудовать комплексную систему акустической информации, обеспечивающую возможность определения местоположения, ориентации в пространстве и самостоятельного передвижения по объекту.	Индивидуальное решение с ТСР.

6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствует комплексная система тактильной информации, обеспечивающая возможность определения местоположения, ориентации в пространстве и самостоятельного передвижения по объекту. п.4.1. ГОСТ Р 52875-2018.	С	Оборудовать комплексную систему тактильной информации, обеспечивающую возможность определения местоположения, ориентации в пространстве и самостоятельного передвижения по объекту.	Индивидуальное решение с ТСП.
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	Отсутствует комплексная система информации, обеспечивающая возможность определения местоположения, ориентации в пространстве и самостоятельного передвижения по объекту.	Все	Оборудовать комплексную систему информации, обеспечивающую возможность определения местоположения, ориентации в пространстве и самостоятельного передвижения по объекту.	Индивидуальное решение с ТСП.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	-	41,42	Индивидуальное решение с ТСП.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны № 6 для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно не доступен (ВНД).